

Компактные и легкие наборы для газовой сварки и резки

Идеальное решение для сантехников, ремонтников, небольших мастерских.

Особенности:

19-6 - рукоятка с передним клапаном для простоты регулировки

36-2 - резак с треугольной конструкцией трубок для максимальной прочности.

Применение:

Ручная резка, сварка, пайка и подогрев с применением полного набора сварочных и резательных аксессуаров



Резка до 75 мм: Ацетилен среднего давления минимум 0.5 бар. **Сварка до 14 мм:** Ацетилен среднего давления минимум 0.5 бар.

Комплект:

• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
19-6	Рукоятка	J-63-1	Наконечник для подогрева.
36-2	Резак	1901-11	Штуцер для сварочных наконечников.
H-19-2E	Смеситель	I-62-11	Гаечный ключ
3690-0AC	Мундштук для резака 6-13 мм.	C-9	Очиститель мундштуков
3690-1AC	Мундштук для резака 13-25 мм.	I-69-7	Циркульное устройство для круговой
3690-2AC	Мундштук для резака 25-75 мм.		резки на плоскости.
5090-0	Сварочный наконечник 0.2-0.5 мм.	38-R3	Штуцер для газовых шлангов 6мм
5090-3	Сварочный наконечник 1-2 мм.	38-L3	(правый)
5090-5	Сварочный наконечник 2-4 мм.	1943-K	Штуцер для газовых шлангов 6мм (левый)
5090-9	Сварочный наконечник 9-14 мм.	1936-P	Металлический чемодан
			Пластмассовая форма для инструмента.



19/36-SU

Резка до 75 мм: Ацетилен среднего давления минимум 0.5 бар.

Сварка до 14 мм: Ацетилен универсального давления минимум 0.15 бар.

Комплект:

19-6 36-2 3690-0AC 3690-2AC L-19-1 L-19-3 L-19-5 L-19-6 L-19-9	Рукоятка Резак Мундштук для резака 6-13 мм. Мундштук для резака 25-75 мм. Сварочная насадка 0.5-1.0 мм. Сварочная насадка 1-2 мм. Сварочная насадка 2-4 мм. Сварочная насадка 4-6 мм. Сварочная насадка 9-14 мм.	I-62-11 C-9 I-69-7 38-R3 38-L3 1943-K 1936-PUA	Гаечный ключ Очиститель мундштуков Циркульное устройство для круговой резки на плоскости. Штуцер для газовых шлангов 6мм (правый) Штуцер для газовых шлангов 6мм (левый) Металлический чемодан Пластмассовая форма для инструмента.
--	--	--	---



19/36-STD-EP-2

Резка до 75 мм: Ацетилен среднего давления минимум 0.5 бар. **Сварка до 4 мм:** Ацетилен среднего давления минимум 0.5 бар.

Комплект:

19-6 36-2 3690-0AC 3690-2AC 5090-0 5090-3 5090-5 0090-3	Рукоятка Резак Мундштук для резака 6-13 мм. Мундштук для резака 25-75 мм. Сварочный наконечник 0.2-0.5 мм. Сварочный наконечник 1-2 мм. Сварочный наконечник 2-4 мм. Гибкий сварочный наконечник.	H-19-2E J-63-1 1901-11 I-62-11 38-R3 38-L3 1943-KSP 1936-PSA	Смеситель Наконечник для подогрева. Штуцер для сварочных наконечников. Гаечный ключ Штуцер для газовых шлангов 6мм (правый) Штуцер для газовых шлангов 6мм (левый) Металлический чемодан
0090-3	тиокии сварочныи наконечник.	1936-PSA	металлическии чемодан Пластмассовая форма для инструмента.



19/36-STD-UP

Резка до 75 мм: Ацетилен среднего давления минимум 0.5 бар.

Сварка до 14 мм: Ацетилен универсального давления минимум 0.15 бар.

Комплект:

19-6	Рукоятка	L-19-9	Сварочная насадка 9-14 мм. Гаечный ключ Очиститель мундштуков Штуцер для газовых шлангов 6мм (правый) Штуцер для газовых шлангов 6мм (левый) Металлический чемодан
36-2	Резак	I-62-X	
3690-0AC	Мундштук для резака 6-13 мм.	C-9	
3690-2AC	Мундштук для резака 25-75 мм.	38-R3	
L-19-1	Сварочная насадка 0.5-1.0 мм.	38-L3	
L-19-3	Сварочная насадка 1-2 мм.	1943-K	
L-19-5	Сварочная насадка 2-4 мм.	1936-PL	
L-19-5 L-19-6	Сварочная насадка 2-4 мм. Сварочная насадка 4-6 мм.	1936-PL	Металлический чемодан Пластмассовая форма для инструмента.